



FINALIZADO EL TRABAJO

Una vez **FINALIZADO** el trabajo, el cursor se moverá **ALREDEDOR** de tu material, e irá al **CENTRO** donde está marcada la X. **SONARÁ UN PITIDO DE AVISO.**




FINALIZADO EL TRABAJO




Una vez el cursor esté en el centro:

Sale el **TIEMPO TOTAL** del trabajo realizado

FINALIZADO EL TRABAJO




Clicar en el botón **DEL** para borrar el trabajo realizado



Desbloquea el cursor,
presionando la TECLA
dirección DERECHA.
Sale el menú “Carriage
moving”.

FINALIZADO EL TRABAJO



LEVANTA LA TAPA y
mueve el cursor a la
ESQUINA SUPERIOR
IZQUIERDA para sacar el
trabajo cómodamente.

RECUERDA:

- A: Revisar que has borrado todo trabajo, tanto en el PC como en la máquina.**
- B: Dejar la tapa de la máquina bajada.**
- C: Dejar la zona y la rejilla limpia de residuos.**